РОГНЕДА

88 LUXE

КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ



Состав	Синтетические каучуки, синтетические клеевые смолы, модификаторы, этилацетат, бензин-растворитель
Методы нанесения	Кисть, валик, распыление
Разбавление	Допускается разбавление этилацетатом
Условия применения	Температура окружающего воздуха и поверхности не ниже +10 °С; Влажность воздуха не более 80%
Количество слоев	2 слоя
Расход	1 л на 5 м² в зависимости от пористости основания
Время высыхания (при t° +20±2 °С)	Открытая выдержка — от 5 минут до 2 часов; Эксплуатационная готовность — через 24 часа
Цвет клеевого шва	От жёлтого до светло-коричневого цвета
Очистка инструмента	Этилацетат
Хранение и транспортировка	От -40 °С до +40 °С
Срок годности	5 лет в заполненной герметичной таре
Фасовки	0,9 л; 20 л

НАЗНАЧЕНИЕ:
Склеивание в любых сочетаниях изделий из металла, резины, натуральной кожи, стекла, керамики, пластмассы, бумаги и картона, дерева и материалов на основе древесины, ткани, полиэтилена и пенополиэтилена, минеральных оснований (бетон, цемент, камень, кирпич и пр.), эксплуатируемых внутри и снаружи помещений.

КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:
- Прочное и эластичное клеевое соединение
- Атмосферостойкий: выдерживает перепады температур от - 50 °С до + 60 °С
- Не вызывает коррозии стали и алюминиевых сплавов
- Отличается высокой скоростью схватывания
- Сохраняет клеящую способность в течение нескольких часов после нанесения (время открытой выдержки до 2 часов)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
При необходимости допускается разбавление клея этилацетатом. Работы проводить при t^0 окружающего воздуха не ниже +10 °С по сухим, чистым, обеспыленным и обезжиренным основаниям.
Клей наносить на обе склеиваемые поверхности без пропусков, но избегая образования излишков.
При склеивании сильновпитывающих оснований (например, тканей) клей наносить дважды с интервалом 5-10 минут.
В интервале от 5 минут до 2 часов после нанесения клея (на склеиваемых поверхностях не должно остаться не подсохших участков) соединить поверхности в точное проектное положение (после контакта склеиваемых поверхностей их перемещение невозможно), производя прикатывание склеиваемых материалов. Не допускать образования перекосов и воздушных пузырей.
По окончании работ инструмент промыть этилацетатом или смесью этилацетата и бензина в соотношении 1:1.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Состав пожароопасен. Работы проводить вдали от открытых источников огня и работающих электроприборов в хорошо проветриваемом помещении. Не допускать попадания продукта на открытые участки тела. Использовать спецодежду (резиновые перчатки, защитный костюм или халат, фартук), лицевые щитки. В бытовых условиях хранить отдельно от лекарственных средств и пищевых продуктов. **Беречь от детей!** Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы, на почву. Утилизировать согласно действующему законодательству.