Герметик Wood межшовный **NEOMID**

ТИП

Герметик тепловлагоизоляционный для деревянных поверхностей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для заделки и долговременной герметизации (тепловлаговоздухозащиты):
– деформационных швов в строительных конструкциях с деформативностью до 25%;
– межбревенных и межвенцовых стыков сруба (внутри и снаружи помещений);
– трещин в бревнах;
– торцевого спила бревен;
– обходов окон и дверей;
– примыканий деревянных конструкций к фундаменту и кровельным элементам, а также стыков между брусом, деревянными панелями и т. п. в конструкциях домов.
Благодаря высокой тиксотропности герметик можно наносить на горизонтальные, вертикальные и наклонные поверхности с положительными и отрицательными углами наклона.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для заделки швов по дереву, кирпичу, штукатурке, натуральному камню, бетону, полимербетону, пенобетону, ПВХ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


внутри/ снаружи



водная основа


шпатель


монтажный пистолет

ЦВЕТ

Белый, дуб, сосна, медовый и тик. Для герметика белого цвета можно осуществлять колеровку машинным и ручным способами пастами на водной или водно-гликолевой основе с количеством колеровочной пасты в общем объеме массы не более 5 %. Перед колеровкой рекомендуется проверить совместимость на небольшом объеме герметика.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург,
Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5,
стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru

РАСХОД НА 1 СЛОЙ

ТАБЛИЦА РАСХОДА ГЕРМЕТИКА ПО ШИРИНЕ И ГЛУБИНЕ ШВА НА 1 М ДЛИНЫ, МЛ:

	Ширина шва, мм →									
Глубина шва, мм ↓	2	4	5	6	8	10	12	15	20	24
2	6	12	15	18	24	30	36	45	60	72
4	12	24	30	36	48	60	72	90	120	144
5	15	30	38	45	60	75	90	113	150	180
6	18	36	45	54	72	90	108	135	180	216
8	24	53	60	72	96	120	144	180	240	288
10	30	60	75	90	120	150	180	225	300	360
12	36	72	90	108	144	180	216	270	360	432

ФАСОВКА

Туба 310 мл, файл-пакет 600 мл, банки по 3 и 15 кг.

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Шпатель, монтажный пистолет.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +23°С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 65%

Время образования поверхностной пленки – 1 час. Время отверждения – 2 мм в сутки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ

Работы с использованием герметика могут проводиться при температуре воздуха и основания от +5 до +30°С. Не допускается нанесение герметика во время дождя и снега. При низких температурах вязкость герметика повышается, поэтому перед применением рекомендуется выдержать герметик в отапливаемом помещении не менее суток.

Не допускается проведение работ по поверхностям, находящихся под воздействием прямых солнечных лучей или подвергшихся нагреву от солнца. В противном случае возможно нарушение процесса полимеризации (вздутие или отслоение герметика). При появлении вздутия работы остановить до понижения температуры окружающего воздуха.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Связываемые поверхности должны быть чистыми, сухими и прочными, очищенными от грязи, пыли, жировых отложений, старых отслаивающихся лакокрасочных и цементных покрытий. Допускается нанесение герметика как на сухую, так и на увлажненную поверхность в случае жаркой погоды. Не допускается наличие на поверхности капельной влаги!

Перед нанесением герметика в межвенцовое пространство заложить уплотнительный шнур из вспененного полимерного материала или льна и закрепить его металлическими скобками (при герметизации мелких трещин шнур можно не закладывать).

ОКРАСКА

Герметик нанести на подготовленную поверхность при помощи монтажного пистолета или шпателя, обеспечивая контакт герметика с древесиной только в двух точках (герметик, как мембрана, должен соединять две противоположные кромки, не заполняя полностью весь шов и не доходя до зоны смыкания поверхностей). Рекомендуемый размер отверстия наконечника картриджа – 4 мм. После нанесения необходимо удалить излишки, разгладить поверхность герметика и придать форму специальным шпателем. Для предотвращения прилипания герметика к инструменту использовать мыльную воду. При нанесении герметика пустоты и неплотный шов недопустимы. Для получения аккуратного шва рекомендуется защищать лицевые кромки конструкций монтажной самоклеящейся лентой.

При нанесении на древесину, предварительно обработанную любыми защитными или декоративными составами (лак, краска, лазурь, масло), необходимо пробное нанесение герметика не менее чем на 2 погонных м с последующим его выдерживанием в течение 4 суток для оценки совместимости с покрытием.

Не допускается разбавление герметика!

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания работ промыть теплой водой с мылом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Возможна поверхностная окраска эластичными составами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе использовать спецодежду, перчатки, очки. При попадании на кожу или в глаза промыть водой. Работы проводить в проветриваемом помещении. Пожаровзрывобезопасно. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 5°С. Герметик допускается транспортировать при температуре до -20°С с продолжительностью перевозки не более 14 дней. Герметик выдерживают 5 циклов замораживания-оттаивания. Хранить в закрытых сухих отапливаемых помещениях, предохраняющих от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.
При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru